


« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ »



شما تیک عمومی :


F_x : axial Force نیروی محوری

F_y و F_z : Shearing Force نیروهای برشی

* F_x ها ایجاد کشش یا فشار می کنند.



M_x : Twisting Couple گشتاور پیچشی
 M_y, M_z : Bending Moment گشتاور خمشی



* تعریف مقاومت تنها بر
 حسب نیروی محوری -
 صیغ نیست بلکه به سطح
 مقطع هم بستگی دارد.

* تنش : توزیع نیرو بر واحد سطح


$$\sigma = \frac{F}{A} \quad \left(\frac{N}{m^2} \right)$$

* چون در بخش نیروی محوری هستیم این تنش را « تنش محوری »
 گویند.

SI


$$\left\{ \begin{array}{l} Pa = \frac{N}{m^2} \\ MPa = 10^6 Pa \\ GPa = 10^9 Pa \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Psi = lb/in^2 \\ Psf = lb/ft^2 \end{array} \right.$$



$$\sigma = \frac{F}{A}$$

تنش محوری را تنش نرمال هم می‌گویند چون بر هر مقطعی موازی با سطح عمود است.




اگر توزیع تنش یکنواخت نباشد:

$$\sigma = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta A}$$

$$dF = \sigma \cdot dA$$

$$F = \int dF = \int \sigma dA$$



تنش برشی -


$$* \tau_{ave} = \frac{F}{A}$$

$$* \tau = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta A}$$

عمدتاً

تحت نیروی تکرار


برچسبها




مقاومت

اهمیت


بین



به علت فاصله بین امتداد نیروهای وارده یک گشتاور پدید می آید -
که باعث deformation می شود .




مشکل



$$\tau_{ave} = \frac{F}{2A} \quad \text{double shear} \quad (II)$$

برش دو بر

* اما در مورد ورق یا صفحه پشت پین : (تنش لهیدگی)
 (تنش تکیه گاهی)
 (Bearing stress)



$$I) \quad \sigma_b = \frac{F}{t \cdot d}$$

$$II) \quad \sigma_b = \frac{F}{2 t_2 d}$$

تنش حد نهائی - بالا ترین تنشی که یک جسم می تواند تحمل کند.
 برای فولاد ساختمانی 3700 kg/cm^2 است.

تنش

تنش

تنش

ضریب اطمینان

$$\sigma_{all} = \frac{\sigma_u}{F.S}$$


$$\tau_{all} = \frac{\tau_u}{F.S}$$

محکمتر

ضریب اطمینان


قطععات سنگین تر و قیمت تمام شده بالاتر است. در صنایع

هوائی ضریب اطمینان را بالا نمی برند تا هواپیما سنگین نشود. در کیفیت مصالح دقت می کنند.





$\sigma_{\text{تیر}} :$
 $\sigma_u = 350 \text{ MPa}$
 $L_{PIN} = ?$
 $F.S. = 3.3$

$\sigma_{\text{تکینگی}} :$
 $\sigma_{all} = 300 \text{ MPa}$
 $t = ?$



تشریح در صفحه مایل :



F - عمود بر صفحه قائم
 V - موازی بر صفحه قائم

(۸)

$$F = P \cos \theta$$

$$V = P \sin \theta$$

$$A_0 = A_\theta \cos \theta$$

$$A_\theta = \frac{A_0}{\cos \theta}$$

$$\sigma = \frac{F}{A_\theta} = \frac{P \cos \theta}{A_0 / \cos \theta} \rightarrow \sigma = \frac{P}{A_0} \cos^2 \theta$$

$$\tau = \frac{V}{A_\theta} = \frac{P \sin \theta}{A_0 / \cos \theta} \rightarrow \tau = \frac{P}{A_0} \sin \theta \cos \theta$$

$$۱) \theta = 0$$

$$\sigma_{\max} = \frac{P}{A_0}$$

کش -

$$۲) \theta = 90^\circ$$


$$\sigma = 0$$

$$۳) \theta = 45^\circ$$


$$\begin{cases} \tau_{\max} = \frac{P}{\sqrt{2} A_0} \\ \sigma = \frac{P}{\sqrt{2} A_0} \end{cases}$$

* اگر جسمی در تمام جهات تحت نیرو قرار بگیرد یا :

« تنش در شرایط کلی بارگذاری »



الف - جسم را با صفحه‌ای موازی $y-z$ قطع می‌کنیم :




F_x^x : x بالائی صفحه قطع کننده را مشخص می‌کند (که صفحه $y-z$ است عمود بر محور x) . اندیس - یا بینی جهت نیرو را نشان می‌دهد .

$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma_{xx} = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F_x^x}{\Delta A} \\ \tau_{xy} = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta V_y^x}{\Delta A} \\ \tau_{xz} = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta V_z^x}{\Delta A} \end{array} \right.$$

σ_{xx}	τ_{xy}	τ_{xz}	برای حالت الف -
τ_{yx}	σ_{yy}	τ_{yz}	برای حالت ب -
τ_{zx}	τ_{zy}	σ_{zz}	برای حالت ج -

اگر پس از قطع، قطعه سمت راست را در نظر بگیریم باز هم (۹) حالت تنش خواهیم داشت.



* در هر وجه مکعب سه مؤلفه داریم لذا در کلی ترین حالت برای یک ایان مکعبی شکل ۱۸ تنش داریم که اگر در حالات خاص دو بدو آنها را مساوی فرض کنیم حداقل (۹) تنش خواهیم داشت.

* تنش از جنس بردار نیست و مانند نیرو نمی باشد و لذا نقطه اثر برای آن معنی ندارد و روی سطح تعریف می شود. تنش به زاویه صفحه هم بستگی دارد.

* تنش تا نوسر مرتبه دوم است. کمیت های اسکالر تا نوسر مرتبه صفر هستند و کمیت های برداری تا نوسر مرتبه اول هستند.

نکته - اگر در حالت فوق نیروها ($F = \sigma \cdot A$) قرار دهیم و برای حالت تعادل استاتیکی حول یکی از محورها - گشتاور بگیریم به نتیجه جالبی می رسید :


$$\begin{aligned}\tau_{xy} &= \tau_{yx} \\ \tau_{yz} &= \tau_{zy} \\ \tau_{zx} &= \tau_{xz}\end{aligned}$$

تنشهایی که روی در وجه عمود بر هم به یکدیگر نزدیک با هم برابرند. پس برای حالت کلی که ضیست تنها در سه تا محوری و سه تا برشی را تعریف کنیم.

* اگر روی یکی از دو صفحه عمود بر هم آید روی دیگری هم پدید می آید.

محوری تنش

مثلا برای صفحه ها :




* ما نیز حالت قبل : $\tau_{yx} = \tau_{xy}$ «

تغییر فرم : « Deformation »

* بحث ما فعلاً در نیروهای محوری (فشاری ، کششی) است .

* عوامل مؤثر در کاهش یا ازدیاد طول :

- ۱- سطح مقطع
- ۲- جنس
- ۳- طول




$\delta = \text{تغییر طول} = \text{Elongation}$

$\epsilon = \text{تغییر طول نسبی} = \text{Strain}$

« $\epsilon = \frac{\delta}{L}$ کرنش »


« $\epsilon = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta \delta}{\Delta x} = \frac{d\delta}{dx}$ »




* کرنش دیا نسیون ندارد .

رابطه (دیاگرام) تنش و کرنش :

* دیاگرام ($\sigma - \epsilon$) بستگی مستقیم به جنس دارد و به صورت تجربی بدست می آید .



σ_u - ultimate stress	تنش حد نهائی
σ_y - yield stress	تنش حد تسلیم
σ_B - Braking stress	تنش حد شکست



ناحیه (a) : ناحیه الاستیک
 ناحیه (b) : ناحیه پلاستیک

* در مقاومت مصالح بحث عمده ما در رابطه با طراحی اجسام در ناحیه الاستیک است.

* مسئله ای که به ویژه در مورد فولادها بسیار مهم است این است که رفتار فولادها در ناحیه الاستیک خطی است :


$$\sigma = E \cdot \epsilon$$

* E : ضریب زاویه

« قانون هوک »

* هر قدر جرم سختتر باشد E بزرگتر است و بالعکس.

در مورد اجسامی که *ductile* نیستند و در ناحیه الاستیک به صورت منحنی تغییر می کنند تقریب 0.2% در نظر می گیرند :



0.2% offset method

هر قدر E بزرگتر باشد درصد ازدیاد طول کمتر است لذا فولادهای ساختمانی را از جنس نرم انتخاب می کنند.

درصد ازدیاد طول -
(percent
Elongation)

$$\text{درصد ازدیاد طول} = \frac{L_B - L_0}{L_0} \times 100$$

Braking - B

مقطع


$$\text{درصد کاهش سطح مقطع} = \frac{A_0 - A_B}{A_0} \times 100$$

$\epsilon = \frac{P}{A_0}$ تنش تقریبی و هندسی است چون مرتباً سطح مقطع کاهش می یابد و تنش واقعی از تقسیم لحظه ای P به A همان لحظه بدست می آید $\epsilon = \frac{P}{A}$.
به همین ترتیب $\epsilon = \frac{\delta L}{L_0}$ کرنش هندسی است و $\Delta \epsilon = \frac{\delta L}{L}$

$$\epsilon_t = \sum \Delta \epsilon = \sum \frac{\Delta L}{L} = \int_{L_0} \frac{dL}{L} = \ln \left(\frac{L}{L_0} \right)$$

$$\epsilon_t = \ln \left(\frac{L}{L_0} \right) \text{ «کرنش واقعی»}$$

روش کرنش ساختی :
(Strain hardening)




اگر در صنعت چند بار جسم را تحت کرنش قرار دهیم و به حد پلاستیک برسائیم و سپس ول کنیم تنش حد تسلیم جسم بالا می رود (به شرط آن که به اندازه باشد). چکش کاری سطح بعضی قطعات (مثل محور قطار) نیز به همین دلیل می باشد.

خزش (Creep) : اگر قطعه‌ای در ناحیه الاستیک طراحی و بارگذاری شود اما بار به مدت طولانی روی جسم قرار گیرد، جسم ذوب می‌شود و به شکل اولیه باز نمی‌گردد. - خزش به دما هم بستگی دارد.

خستگی (fatigue) : در اثر بارگذاری متناوب این پدیده در جسم رخ می‌دهد که موجب شکست جسم می‌شود.


* برای مواد مهندسی یک نمودار ارائه می‌شود که معمولاً این نمودارها از یک حقیقی به بعد مستقیم می‌شوند که به آن حد دوام گویند. که از آن پس می‌توان بطور دائمی به آن اطمینان داشت.




n - تعداد دفعات بارگذاری در طول عمر طراحی شده جسم.

تفسیر فرم تحت بارگذاری محوری :

(IV)



$$\begin{cases} \sigma = \frac{P}{A} \\ \sigma = E \epsilon \\ \epsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{P}{AE} \\ \epsilon = \frac{\delta}{L} \end{cases} \Rightarrow \delta = \frac{PL}{AE}$$



حالت کلی -


$$\delta = \sum_{i=1}^n \frac{P_i L_i}{A_i E_i}$$

* این برای مقاطع است که می توان آن ها را تقسیم بندی کرد.

برای

تقسیم

نیست



$$\frac{d\delta}{dx}$$


$$d\delta = \epsilon dx$$

E




$$\delta = \int_0^L \frac{1}{AE} dx$$

اما P هم می تواند تغییر کند مثلاً در یک میل آویخته نیروی وزن در لایه های بالایی بیشتر است و در لایه های پایینی کمتر یعنی P هم تابع x می شود.



مسائل نامعین




این مسئله از نظر استاتیکی نامعین است چون فقط معادله $P = P_1 + P_2$ دارد اما به کمک مقاومت مصالح :

$$P = P_1 + P_2 \quad (I)$$

$$\left. \begin{aligned} \delta_1 &= \frac{P_1 L}{A_1 E_1} \\ \delta_2 &= \frac{P_2 L}{A_2 E_2} \end{aligned} \right\} \xrightarrow{\delta_1 = \delta_2} \frac{P_1 L}{A_1 E_1} = \frac{P_2 L}{A_2 E_2} \quad (II)$$

$$(I) \text{ و } (II) \Rightarrow * P_1 = \frac{A_1 E_1 P}{A_1 E_1 + A_2 E_2}$$

$$* P_2 = \frac{A_2 E_2 P}{A_1 E_1 + A_2 E_2}$$



مثال ۲ - عکس العمل هر تکیهگاه چقدر است ؟

$$\text{استاتیک} \rightarrow R_A + R_B = P \quad (I)$$

* در مقاومت مصالح می‌گوییم مجموع تغییر طولها باید صفر شود :

$$\delta_1 + \delta_2 = 0$$

* در مقطع پایین نیروی داخلی R_B و فشاری و منقبض است


و در مقطع

مثبت است

$$PE^I - \frac{R_B L_2}{AE} = 0 \quad (II)$$


$$(I) \text{ و } (II) \Rightarrow * R_A = \frac{PL_2}{L}$$

راه حل دوم از اصل جمع بندی آثار جداگانه یا



هرجا سطح مقطع یا نیرو عوض شود -
یک مقطع جدید -
پدید می آید .

تغییر طول حرارتی




چون تغییر طول داریم پس سراج کرنش می‌دهیم :

$$\delta_T = \alpha (\Delta T) L$$

$$\epsilon_T = \frac{\delta_T}{L} \Rightarrow$$

$$\epsilon_T = \alpha \Delta T$$



* کرنش حرارتی (Thermal Strain) تنها کرنش است که بدون تنش پدید می‌آید.



** اگر قطعه بین دو تکیه گاه قرار گیرد و حرارت بیفتد یا سرد شود در آن تنش

پدید می‌آید اما کرنش ظاهری نمی‌شود چون امکان از دیاد طول وجود ندارد و این تنها حالتی است که تنش بدون کرنش - داریم.

* برای حل این مسئله تابعین از Super position استفاده می‌کنیم و یک تکیه گاه را حذف می‌کنیم :



* P نیروی وارد از تکیه گاه حذف شده است.

اثر تکیه گاه فرضی این است که مانع بروز δ_T می‌شود :

$$\left. \begin{aligned} \delta_T &= \alpha (\Delta T) L \\ \delta_P &= \frac{PL}{AE} \quad (\text{اثر تکیه گاه فرضی}) \end{aligned} \right\} \xrightarrow{\text{با ید}} \delta_T + \delta_P = 0$$

$$\delta = \delta_T + \delta_P = \alpha (\Delta T) L + \frac{PL}{AE} = 0$$


$$* P = -AE\alpha (\Delta T)$$

$$(\sigma = \frac{P}{A}) \rightarrow * \sigma_T = -E\alpha (\Delta T)$$

گرنش سه بعدی :

$$* \epsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} \quad (\text{قانون هوک})$$

* قانون هوک در حالتی صدق می کند که بارگذاری الاستیک باشد و جسم هگن و ایزوتروپ است (یعنی مدل الاستیسیته در سه جهت x و y و z یکسان است).



$$\epsilon_y = \epsilon_z$$

گرنش جانبی

« Lateral Strain »

ضرب پواسون - Lateral Strain = ν (نو)

tx

$$\nu = - \frac{\epsilon_z}{\epsilon_x}$$

$$\epsilon_y = \epsilon_z = - \frac{\nu \sigma_x}{E}$$

$$\begin{cases} \frac{\sigma_x}{E} = \epsilon_x \\ \frac{-\nu \sigma_y}{E} = \epsilon_x \\ \frac{-\nu \sigma_z}{E} = \epsilon_x \end{cases}$$

$$\begin{array}{ccc} \epsilon_y & \frac{\sigma_y}{E} & - \\ & E & E \\ & E & E \end{array}$$

ستیک هستند رقانون

تغییر حجم

مکعب واحدی را در نظر می گیریم :



* حجم اولیه $= 1 \times 1 \times 1 = 1$

* حجم جدید $= (1 + \epsilon_x)(1 + \epsilon_y)(1 + \epsilon_z)$

* حجم جدید $= 1 + \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z + \cancel{2\epsilon_x\epsilon_y} + \cancel{2\epsilon_y\epsilon_z} + \cancel{2\epsilon_x\epsilon_z} + \cancel{2\epsilon_x\epsilon_y\epsilon_z}$

بر دلیل کوچکی

* حجم جدید $= 1 + \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z$

« $e = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z$ اختلاف حجم واحد حجم »

« $\Delta V = e \cdot V$ »

(اثبات) : $e = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z = \frac{1}{E} \left[(\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z) - \frac{2\nu}{1-2\nu} (\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z) \right]$

* * $e = \frac{1-2\nu}{E} (\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z)$

حالت خاص « فشار هیدرواستاتیک » :

که و که و که هر سه متغی (فشاری) بوده و با هم برابرند.

$$* \quad e = - \underbrace{\frac{3(1-2\nu)}{E}} \quad P$$

$$K = \frac{E}{3(1-2\nu)} \quad \text{مدول بولک (فشار)}$$

$$* \quad e = - \frac{P}{K}$$

* برای هر ماده‌ای مقدار ثابتی است چون E و ν مقادیر ثابتی برای هر ماده هستند. واحد K ، پاسکال است.

نکته: $e = - \frac{P}{K}$ باید همواره متغی باشد و چون $E > 0$ است پس باید $K > 0$ باشد، $K = \frac{E}{3(1-2\nu)}$ پس باید:

$$* \quad (1-2\nu) > 0 \quad \Rightarrow \quad \left. \begin{aligned} \nu &< \frac{1}{2} \\ \nu &= \left| \frac{\epsilon_s}{\Delta \cdot s} \right| \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$0 < \nu < \frac{1}{2}$$

برای تمامی مصالح:

* برای مایعات تراکم ناپذیر بطور ایده آل « $\nu = \frac{1}{2}$ »

* تنش برشی تنها زوایای قطعه را تغییر می دهد اما تغییر طول نمی دهد (مثل قوطی کبریت که تحت نیروهای برشی قرار بگیرد).




حالت درجری :


γ_{xy} : کرنش برشی

(shearing strain)

γ باید حتماً بر حسب رادیان باشد.




* اگر طولها در جهت x و y با شند و کاهش زاویه داشته باشیم علامت کرنش برشی $+$ است و اگر یکی از آنها تغییر کند علامت $-$ است.



مثال -

منفی



$$\tau_{xy} = G \gamma_{xy}$$

* در حد الاستیک :

(Pa) مدول برشی
(مدول صلبیت)

« مجموعه کلی قوانین هوک » :

$$\left\{ \begin{array}{l} \epsilon_x = \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu (\sigma_y + \sigma_z)] \\ \epsilon_y = \frac{1}{E} [\sigma_y - \nu (\sigma_x + \sigma_z)] \\ \epsilon_z = \frac{1}{E} [\sigma_z - \nu (\sigma_x + \sigma_y)] \\ \gamma_{xy} = \frac{1}{G} \tau_{xy} \\ \gamma_{yz} = \frac{1}{G} \tau_{yz} \\ \gamma_{zx} = \frac{1}{G} \tau_{zx} \end{array} \right.$$






G از جنس E است و

هواره :

$$\left(\frac{1}{3} E < G < \frac{1}{2} E \right)$$

(A)

الضغط E ، G ، و ν :



$$\ast \quad \beta = \left(\frac{R}{4} - \frac{\gamma_m}{2} \right)$$

$$\tan \beta = \frac{(\tan \frac{R}{4} - \tan \frac{\gamma_m}{2})}{1 + \tan \frac{R}{4} \tan \frac{\gamma_m}{2}} = \frac{1 - \frac{\gamma_m}{2}}{1 + \frac{\gamma_m}{2}}$$

$$(\text{ناتج}) : \quad \tan \beta = \frac{1 - \nu \epsilon_k}{1 + \epsilon_k}$$

$$\gamma_m = \frac{(1 + \nu) \epsilon_k}{1 + \frac{1 - \nu}{2} \epsilon_k}$$

$\Rightarrow$

$$\gamma_m = (1 + \nu) \epsilon_k$$

$$\frac{\tilde{\epsilon}_m}{G} = (1 + \nu) \frac{\sigma_x}{E}$$

$$\left(\epsilon_m = \frac{\tilde{\epsilon}_m}{G} \text{ و } \epsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} \right) \leftarrow$$


$$G = \frac{E}{1 + \nu} \times \frac{\tilde{\epsilon}_m}{\sigma_x}$$

$$\left(\sigma_x = \frac{P}{A} \text{ و } \tilde{\epsilon}_m = \frac{P}{2A} \right) \Rightarrow$$

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)}$$


م - علامت MAX
و در زاویه $\frac{\pi}{4}$ است.

خواه بارگذاری و تأثیر آن در تنش :



* به همین علت است
که روی خاک فونداسیون
می‌گذارند و روی آن مع
صفحه فولادی صلب قرار می‌دهند
و سپس تیر آهن‌ها را برپا می‌کنند.


اصل سنت و نان - اگر بار بطور متمرکز وارد شود در ناحیه اعمال
بار هیچ یک از این روابط صادق نیست و با
آنها نمی‌توان آنالیز تنش کرد.





* اگر سطح Min را با $(d-D)$ محاسبه کنیم و تنش بحرانی را یافته و قسمه را طراحی کنیم می بینیم که در محل قسمه پاره می شود، علت این امر (تمرکز تنش) است :

$$\ll \sigma = K \frac{P}{A} \gg$$

ضرب لہرگز نفس




* باید حتی المقدور از گوشه های تیزها نشت کرد و شعاعی مثل
۲ به آن داد .




تغیر فرم بلاستیک ۰۰

* معمولاً برای کارهای عادی مهندسی ناحیه پلاستیک را با یک خط یا -
ممنوع تقریب می زنند از جمله مدل (الاستوپلاستیک) :



مثال - میله ای را تحت کشش قرار می دهیم پس بار را برمی داریم
تغییر فرم دائمی آن چقدر است ؟


$$\begin{cases} L = 500 \text{ mm} \\ A = 60 \text{ mm}^2 \\ E = 200 \text{ GPa} \\ \sigma_y = 300 \text{ MPa} \\ \Delta L = 7 \text{ mm} \end{cases} \quad \text{از دیاد طول}$$



« مدل الاستوپلاستیک »

$$\frac{7}{500} = 14 \times 10^{-3}$$

$$\epsilon_y = \frac{\sigma_y}{E} = \frac{300 \times 10^6}{200 \times 10^9} = 1.5 \times 10^{-3} \quad \text{گرنش حد تسلیم}$$



$$\varepsilon_D = \varepsilon_c - \varepsilon_y = 14 \times 10^{-3} - 1.5 \times 10^{-3}$$

$$\varepsilon_D = 12.5 \times 10^{-3}$$

$$\delta_D = L \cdot \varepsilon_D = 12.5 \times 10^{-3} \times 500$$

$$(\delta_D = 6.25 \text{ mm})$$

(Deformation - D)

« Residual Stress » تنشهای باقیمانده -

۱- تأثیرات حرارت : فولادها در دمای بالا مدول الاستیسیته خود را از دست می‌دهند و نرم می‌شوند.




* اگر میل‌گرد کوچکی را برای بالا بردن جسم فولادی به آن جوش دهیم به علت بالا رفتن دمای آن در موقع سرد شدن یک تنش باقیمانده در آن ذخیره می‌شود.

راه حل ۱- کل جوش را مدتی در کوره قرار دهیم تا تنش زدائی یا (Stress Relief) شود.

راه حل ۲- جسم بزرگ را پیش از جوشکاری به‌طور مقطعی (پیش گرم) کنیم.

انرژی کرنشی (Strain Energy)

وقتی تغییر فرم داریم علت آن وجود نیرو است و این نیرو - کاری انجام می دهد که ذخیره می شود . ما حالت بارگذاری استاتیکی را بررسی می کنیم (یعنی بار از صفر شروع شده به Max می رسد و برعکس بارگذاری دینامیکی که بار یکمرتبه و به همراه انرژی جنبشی وارد می شود و بارگذاری ناگهانی که نیروی وزن یکمرتبه وارد می شود) .




Load - deflection
Diagram

مساحت زیر منحنی = $P_1 d\delta_1$

$$W = \int_0^{\delta} P_1 d\delta_1$$

$$U = W = \int_0^{\delta} P_1 d\delta_1$$

انرژی کرنشی



Inelastic strain Energy

Elastic strain Energy

تغییر فرم دائمی

$$U = W = \frac{P\delta}{2}$$


در حالت پلاستیک :

$$\delta = \frac{PL}{AE}$$


$\Rightarrow$

$$U = \frac{P^2 L}{2AE}$$

$$U = \frac{EA \delta^2}{2L}$$




در حالت سطح مقطع متغیر :



$$U = \int_0^L \frac{P(x)^2 dx}{2EA(x)}$$

« Dynamic Loading » : بارگذاری دینامیکی :



- * فرضی - ناحیه الاستیک است .
- M پس از برخورد باز نمی گردد .
 - انرژی گرمائی تولید نمی شود .

$$E_p = Mgh - \frac{1}{2} \mu v^2 \Rightarrow v = \sqrt{2gh}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{نرزی پتانسیل کل} \\ \text{نرزی کرنشی} \end{array} \right. \quad W(h+\delta) = Mg(h+\delta)$$

$$W(h+\delta) = \frac{EA\delta^2}{2L} \Rightarrow EA\delta^2 - 2LW\delta - 2LWh = 0$$

$$\Rightarrow \delta = \frac{WL}{EA} + \left[\left(\frac{WL}{EA} \right)^2 + \frac{2WLh}{EA} \right]^{1/2}$$

$$\delta = \delta_{st} + (\delta_{st}^2 + 2h\delta_{st})^{1/2}$$

$$\delta = \sqrt{2h\delta_{st}} \quad \leftarrow$$

$$\sigma = E\varepsilon \quad \varepsilon = \frac{\delta}{L} \quad \frac{W}{A} > \left[\left(\frac{W}{A} \right)^2 + \frac{2WhE}{AL} \right]^{1/2}$$


$$\sigma = \sigma_{st} + \left(\sigma_{st}^2 + \frac{2hE}{L} \sigma_{st} \right)^{1/2}$$

تفشی در حالت
بارگذاری
دینامیکی

بارگذاری ناگهانی : تفاوت آن با حالت دینامیکی
این است که $h=0$ است.
(Suddenly applied loads)

$$h=0 \Rightarrow \sigma = 2\sigma_{st}$$

مثال -



L و E و A و $(P + \text{وزن})$

تحت تأثیر این
نیروی متغیر انرژی
کرنشی چقدر است ؟



$$U = \int_0^L \frac{P_x^2 dx}{2EAx}$$

$$P_x = \gamma A (L-x) + P$$




$$U = \int_0^L \frac{[\gamma A (L-x) + P]^2 dx}{2EA} = \frac{\gamma^2 A L^3}{6E} + \frac{\gamma P L^2}{2E} + \frac{P^2 L}{2AE}$$

رسم دیاگرامهای نیروی برشی و گشتاور خمشی :

- ۱- پیکره آزاد را رسم کرده بجای گشتاور کوپل قرار می دهیم.
- ۲- عکس العمل تکیه گاهها را بدست می آوریم (تنها در این قسمت می توان بجای بار گسترده معادل متمرکز آن را قرار داد) .
- ۳- تشخیص مقاطعی که باید بررسی شود



مثال -



قرار داد



در مقطع اول :

$$V = P/2$$

$$M - P \cdot x/2 = 0 \Rightarrow M = P \cdot x/2$$

* گشتاور را حول نقطه ای می گیریم که در آن مقطع قرار دارد.

در مقطع دوم :






$$\Pi \begin{cases} V = -\frac{P}{2} \\ M = P(L-x)/2 \end{cases}$$

* اگر مقدار برش (+) باشد شیب دیاگرام خمشی صعودی است و اگر مقدار برش (-) باشد برعکس.

* رابطهای بین بارگسترده، نیروی برشی و گشتاور خمشی :

نیروی را در نظر می گیریم که بارگسترده تا مشخصی که می توان آن را شروع کرد بر آن وارد می شود.



مجموع نیروها در جهت قائم

$$V - (V + \Delta V) - w \Delta x = 0$$

$$\frac{\Delta V}{\Delta x} \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} = \frac{-w \Delta x}{\Delta x} \Rightarrow \frac{dV}{dx} = -w$$

* یعنی در هر نقطه شیب دیاگرام نیروی برشی برابر با منفی بار گسترده در همان نقطه است.

* اگر بین نقاط دلخواه C و D انتگرال گرفت شود:

$$V_D - V_C = - \int_{x_C}^{x_D} w dx$$

* یعنی اختلاف نیروی

برشی میان دو نقطه

برابر است با سطح زیر منحنی بار گسترده بین همان دو نقطه و با علامت مخالف.


مجموع گشتاورها حول C:

$$(M + \Delta M) - M - V \Delta x + w \Delta x \times \frac{\Delta x}{2} = 0$$

$$\frac{\Delta M}{\Delta x} \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} = \frac{V \Delta x}{\Delta x} - \frac{\frac{1}{2} w (\Delta x)^2}{\Delta x} \Rightarrow \frac{dM}{dx} = V$$

$$M_D - M_C = \int_{x_C}^{x_D} V dx$$

مثال -



کافیست نیروی برشی را در تکیه گاه بررسی کنیم -
زده و از اصول استفاده کنیم -

$$V - V_A = - \int_0^x w dx \Rightarrow$$

$$V = V_A - wx \Rightarrow V = \frac{wL}{2} - wx$$

$$\Rightarrow V = w \left(\frac{L}{2} - x \right) \quad \text{در تمام نقاط تیر بسته به } x$$


گشتاور هم در تکیه گاه صفر است (چون تکیه گاه درگیر نیست) :

$$M - M_A = \int_0^x V dx = \int_0^x w \left(\frac{L}{2} - x \right) dx \Rightarrow$$

$$M = \frac{w}{2} (Lx - x^2) \quad \text{معادله یک سهمی}$$

(یک واحد) - (درجه بار گسترده > درجه V > درجه M)

« نمودارها »




$V > 0 \rightarrow$ شیب M صعودی
 $V < 0 \rightarrow$ شیب M نزولی

$$* M_{x=\frac{L}{2}} = M_{max} = \frac{wL^2}{8}$$

* اگر شیب برش مثبت باشد تقعر منفی M به سمت مقادیر منفی است و اگر شیب برش مثبت باشد برعکس. نسبت بارگسترده به دیاگرام V هم به همین صورت است.



« Torsion »

« پیچش »



حول محور اصلی جسم (K)

پیش مقاطع دایره ای



γ - کرنش زاویه ای

* قانون هوک $\tau = G \gamma$

$$\begin{cases} \widehat{AA'} = \rho \phi \\ \widehat{AA'} = \gamma L \end{cases} \Rightarrow$$

$$\rho \phi = \gamma L \Rightarrow$$

$$\gamma = \frac{\rho \phi}{L}$$

$$\gamma_{max} = \frac{c \phi}{L}$$



یا حذف ϕ


$$\gamma = \frac{\rho}{c} \gamma_{max}$$

$$G \gamma = \frac{\rho}{c} G \gamma_{max} \Rightarrow$$

$$\tau = \frac{\rho}{c} \tau_{max}$$

رابطه خطی





استاتیك : $T = \int p dF$

$dF = \sigma dA$

$$\int p(\sigma dA) = T$$

$$\int p \left(\frac{p}{c} \sigma_{\max} \right) dA = T$$

$$\frac{\sigma_{\max}}{c} \int p^2 dA = T$$

(J) میان قطبی

چون J برای دایره
تویر $\frac{1}{2} \pi c^4$ و -
برای دایره توخالی

$\leftarrow \frac{1}{2} \pi (c_2^4 - c_1^4)$ است، لذا

مسئله تنها شکل هندسی می‌گیرد و لذا :


$$\sigma_{\max} = \frac{T \cdot c}{J}$$

$$\sigma = \frac{T \cdot \rho}{J}$$

* اگر در دایره توخالی بجای p
شعاع داخلی را قرار دهیم $\sigma_{\min}$
را می‌دهد و با قرار دادن شعاع
خارجی $\sigma_{\max}$ درست می‌آید.

$$\sigma_{\max} = \frac{c \phi}{L}$$

$$\sigma_{\max} = \frac{\sigma_{\max}}{G} = \frac{T \cdot c}{J \cdot G}$$





$$\phi = \frac{T L}{G J}$$

زاویه پیچش


- G - مشخص مقاومت مصالح مقطع .
- J - مشخص هندسی مقطع .

نکته :




$$\phi = \sum \frac{T_i L_i}{G J_i}$$

* علامت T ها را بست به قانون دست راست + یا - می گیریم .




نکته :



$$d\phi = \frac{T dx}{J G}$$

$$\phi = \int_0^L \frac{T(x) dx}{J(x) G}$$



shafts

محورهای انتقال قدرت :

* توان و دور موتور
و نوع جنس محور
را داریم (یا قطی
محور) لذا می توان
است محاسبه نمود.

مشخصه ای از محورها که در طراحی آن لازم

$$\begin{cases} P & T \omega \\ \omega & 2\pi f \end{cases}$$

 $\Rightarrow$

$$\begin{aligned} P &= 2\pi f T \\ T &= \frac{P}{2\pi f} \end{aligned}$$


f - فرکانس

$$\tau_{max} \quad \frac{T \cdot C}{J} \quad \frac{T}{J/c} \quad \rightarrow \quad J/c \quad \frac{T}{\tau_{max}}$$

$$\xrightarrow{\hspace{1cm}}$$

نکته: در محورهای توخالی باید J/c_2 را بررسی کنیم زیرا -

مسائل نامعین استاتیکی :



مثال - در دو تکیه گاه A و B گشتاورها را محاسبه کنید.

(استاتیکی) : $\ast T_A + T_B = 120 \text{ N.m}$ (I)

$\ast \phi = \phi_1 + \phi_2 = 0 \rightarrow$


$\frac{T_A L_1}{J_1 G} - \frac{T_B L_2}{J_2 G} = 0 \rightarrow$

$\ast T_B = \frac{L_1 J_2}{L_2 J_1} T_A$ (II)


$L_1 = L_2 = 125 \text{ mm} \rightarrow$

$T_A = 75.5 \text{ N.m}$
 $T_B = 44.5 \text{ N.m}$

المانهای چرخیده :




اگر المان موازی سطح مقطع باشد فقط تنش برشی روی آن پدید می آید و اگر المان از حالت موازی منحرف شود - تنش نرمال هم پدید می آید.




* زاویه هر صفحه همواره
زاویه آن با سطح افق
است.

* همان نشان داده شده
یک بعد سوّم هم دارد.



نیروها :



جمع نیروها در جهت σ_θ :

$$\sigma_\theta A_0 \sec \theta = \tau A_0 \sin \theta + \tau A_0 \tan \theta \cos \theta$$

$$\rightarrow * \sigma_\theta = 2 \tau \sin \theta \cos \theta$$

جمع نیروها در جهت τ_θ :


$$\tau_\theta A_0 \sec \theta = \tau A_0 \cos \theta - \tau A_0 \tan \theta \sin \theta$$

$$* \tau_\theta = \tau (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)$$

$$\sigma_\theta = \tau \sin 2\theta$$

$$\tau_\theta = \tau \cos 2\theta$$


{	$\theta = 0^\circ \rightarrow$	$\sigma_\theta = 0$	$\tau_\theta = \tau$	- نکته
	$\theta = 90^\circ \rightarrow$	$\sigma_\theta = 0$	$\tau_\theta = -\tau$	
	$\theta = 45^\circ \rightarrow$	$\sigma_\theta = \tau$	$\tau_\theta = 0$	
	$\theta = -45^\circ \rightarrow$	$\sigma_\theta = -\tau$	$\tau_\theta = 0$	




$$\tau = K \frac{T \cdot C}{J}$$

K - ضریب تمرکز تنش
برای گذر از ناحیه
خطرناک.

نکته -





مثال -

- 1- حداکثر T_0 چقدر ؟
- 2- زاویه پیچش A ؟

$$\begin{cases} G = 80 \text{ GPa} \\ \tau_{all} = 55 \text{ MPa} \end{cases}$$

$$T_{CD} = \frac{56}{20} T_0 \rightarrow (T_{CD} = 2.8 T_0)$$

$$\tau = \frac{T_0 \cdot C}{J} \rightarrow 55 \text{ MPa} = \frac{T_0 (0.009)}{\frac{1}{2} \pi (0.009)^4} \rightarrow$$

$$T_0 = 63 \text{ N.m} \quad \text{I} \quad \text{در محور AB}$$

$$CD \text{ محور} : \tau = \frac{T_{CD} \cdot C}{J} \rightarrow$$

$$55 \text{ MPa} = \frac{2.8 T_0 (0.012)}{\frac{1}{2} \pi (0.012)^4} \rightarrow T_0 = 53.3 \text{ N.m} \quad \text{II}$$

$$(I, II) \rightarrow * T_0 = 53.3 \text{ N.m} \quad \text{قابل قبول}$$

$$AB \text{ محور} : \phi_{A/B} = \frac{T_{AB} \cdot L}{G \cdot J} = \frac{53.3 \times 0.6}{80 \text{ GPa} \times \frac{1}{2} \pi (0.009)^4}$$


$$\phi_{A/B} = 0.03 \text{ rad} = 2.22^\circ$$

$$CD \text{ محور} : \phi_{C/D} = \frac{T_{CD} \cdot L}{G \cdot J} = \frac{2.8 \times 53.3 \times 0.9}{80 \text{ GPa} \times \frac{1}{2} \pi (0.012)^4}$$

$$\phi_{C/D} = 0.0515 \text{ rad} = 2.95^\circ$$

$$\phi_A = 2.8 \times 2.95 + 2.22 \Rightarrow * \phi_A = 10.48^\circ$$


- ** تعداد دور کوچکتر به نسبت قطرهای بیشتر است.
- ** مقدار گشتاور کوچکتر به نسبت قطرهای کمتر است.




مثال - لوله و میلگرد هر یک چه مقدار گشتاور را انتقال می دهند ؟

$$\begin{cases} T_1 + T_2 = T \\ \phi_1 = \phi_2 \end{cases}$$

« مقاطع غیر دایره ای » :



- * تنش در دورترین شعاع صفر است (برعکس مقطع - دایره ای شکل)




$$* \tau_{max} = \frac{T}{c_1 a b^2}$$

$$* \phi = \frac{TL}{c_2 a b^3 G}$$



a/b	c ₁	c ₂
...	...	...

- * اگر α نسبت به b خیلی بزرگ شود (مثلاً $50mm$ به $3mm$) -
 ۲ نگاه $C_1 = C_2 = 0.333$ و می توان مقاطعی به شکل نبشی یا -
 ناردان یا دایره ای کامل را با همین فرمولها حل کنیم.



« مقاطع باز جدار نازک »

« محورهاى توخالى جدار نازک »



$$F_A - F_B = 0 \rightarrow F_A = F_B$$

$$\left. \begin{aligned} F_A &= \tau_A \cdot t_A \cdot \Delta x \\ F_B &= \tau_B \cdot t_B \cdot \Delta x \end{aligned} \right\} \rightarrow$$


$$(\tau_A t_A = \tau_B t_B)$$

چون A و B نقاط داخله هستند لذا :

$$\tau \cdot t = \text{Const} \rightarrow$$


$$\gamma = \tau \cdot t$$

(shear flow)
جریان برش



* این دو برش باهم برابرند
زیرا در یک المان بر روی
دو وجه قرار دارند و به هم
نزدیک می شوند.

نکته - « روی این المانی بسته تعریف می شود . »



** المانی کوچک به ضخامت t و
طول ds در نظر می گیریم .

$$\begin{aligned} * \quad dA &= t \, ds \\ dF &= \tau \cdot dA = \tau \cdot (t \, ds) = (\tau \cdot t) \, ds = \gamma \, ds \\ dM_o &= r \, dF = r (\gamma \, ds) = \gamma (r \, ds) = \underbrace{\gamma \cdot 2 \, dA}_{2 \, dA} \end{aligned}$$

$$T = \oint dM_o = \oint 2\tau dA = 2\tau A$$

$$T = 2\tau A$$

$$\tau = \tau \cdot t$$


$$T = 2\tau t A$$

$$\tau = \frac{T}{2tA}$$

$$\phi = \frac{TL}{4A^2G} \oint \frac{ds}{t}$$

* زاویه پیچش
در محورهاى -
توخالى جدار نازك

مثال -



$$A = 496.5 \times 196.5$$

مثال - « از محورهاى انتقال قدرت »

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{قدرت} = 5 \text{ hp} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega = 3600 \text{ rpm} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \tau_{all} = 8500 \text{ psi} \end{array} \right.$$

* روتور اين موتور

چقدر بايد طراحى شود؟

$$= .S \times d \text{ oo} = \hat{a}d \text{ oco} \quad \text{in lb/s}$$

$$T = \frac{P}{33000} = 87.54 \text{ lb in}$$

$$\delta = \frac{T \cdot C}{J/c} \quad * \quad J/c = \frac{T}{\delta} = \frac{87.54}{10.3 \times 10^{-3}} \rightarrow \text{in}$$

با قطر خارجی 50 mm

$$\begin{cases} P = 100 \text{ kW} \\ f = 20 \text{ Hz} \\ \tau_{all} = 60 \text{ MPa} \\ \text{فشاریت لول} = ? \end{cases}$$

$$T = \frac{P}{2\pi f} = 795.8 \text{ N.m}$$

$$\delta = \frac{T C_2}{J/c_2} \xrightarrow{10^3} J/c_2 = \frac{T}{\delta} = 795.8$$

$$13.26 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$J/c_2 = \frac{J}{25 \times 10^{-3}} = \frac{1/2 R ((25 \times 10^3)^4 - C_1^4)}{25 \times 10^{-3}} = 13.26 \times 10^{-6}$$


$$\rightarrow \text{فشاریت} = C_2 - C_1$$

« Pure Bending »


« خمش »

« خمش خالص »

- 1- مقطع دارای صفحه تقارن است.
- 2- گشتاور خمشی در این صفحه تقارن قرار دارد.
- 3- شکل مقطع در سرتاسر آن منشوری و یکنواخت است.
- 4- جنس مقطع همگن و یکنواخت است.



* در این ناحیه نیروی برشی نداریم
و تنها گشتاور خمشی داریم که آن
را گشتاور خمشی خالص گویند.




$$\sum F_x = 0 \longrightarrow \int \sigma_x dA = 0$$


$$\sum M_y = 0 \longrightarrow \int z \sigma_x dA = 0$$

$$\sum M_z = 0 \longrightarrow \int -y \sigma_x dA = M$$


* یعنی هم تنش کششی داریم و هم تنش فشاری.



لایه خنثی



لایه خنثی



(الف)

$$\delta = L' - L$$

$$\delta = (\rho - y) \theta - \rho \theta = -y \theta$$

$$\epsilon_x = \frac{-y \theta}{\rho \theta} \longrightarrow$$

$$\epsilon_x = -\frac{y}{\rho} \quad (1)$$

$$\epsilon_m = \frac{c}{\rho} \xrightarrow{(1)}$$

$$\epsilon_x = -\frac{y}{c} \epsilon_m$$


* یعنی در تار خنثی کرنش صفر است، بالای آن کاهش طول و در زیر آن افزایش طول داریم.

$$E \epsilon_x = - \frac{y}{c} E \epsilon_m \rightarrow$$

$$\sigma_x = - \frac{y}{c} \sigma_m$$

(N.A) تار خنثی

Natural axis



$$* \int \sigma_x dA = 0$$

$$\int \left(- \frac{y}{c} \sigma_m \right) dA = 0$$

$$- \frac{\sigma_m}{c} \int y dA = 0$$

$$\frac{\sigma_m}{c} \neq 0 \rightarrow$$

$$\int y dA = 0$$

مکان اول سطح

نسبت به محور x

اگر $\int y dA = 0$ باشد باید محور x از مرکز سطح بگذرد و چون محور x همان (تار خنثی) است پس موقعیت تار خنثی بدین گونه است که از مرکز سطح می‌گذرد.

مقدار تنش قائم :

$$\int -y \sigma_x dA = M$$

$$\int -y \left(-\frac{y}{c} \sigma_m \right) dA = M$$


$$\frac{\sigma_m}{c} \int y^2 dA = M$$

ممان اینرسی سطح مقطع

$$\sigma_m = \frac{Mc}{I}$$

$$\sigma_x = -\frac{My}{I}$$

قضیه انتقال :



$$\begin{cases} I_{xx} = \frac{bh^3}{12} \\ I_{x'x'} = \frac{bh^3}{12} + Ad^2 \end{cases}$$

* $\sigma_m = \frac{Mc}{I} = \frac{M}{I/c}$ $\frac{I}{c}$ مدول مقطع

نکته -

$$\sigma_m = \frac{M}{S}$$

* در طراحی اجزاء تحت خمش سعی ما افزایش ممان اینرسی است.

(٨٩)

$$\epsilon_m = \frac{c}{\rho} \rightarrow$$

∴ ρ شعاع

$$\frac{1}{\rho} = \frac{\epsilon_m}{c} \quad , \quad \epsilon_m = \frac{\sigma_m}{E} \rightarrow$$

$$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI}$$



$$\epsilon_1 = -\frac{y}{r}$$

$$\sigma_1 = E_1 \epsilon_1$$


انسان مانند dA در ناحیه 1 و 2 در تقاطعی گیریم نیروهای وارد بر آن را برابر است با:

$$dF_1 = \sigma_1 dA = -\frac{E_1 y}{\rho} dA$$


$$dF_2 = \sigma_2 dA = -\frac{E_2 y}{\rho} dA \xrightarrow{\frac{E_2}{E_1} = n} -n \frac{E_1 y}{\rho} dA$$

وقتی نیرو n برابر باشد پس تنش نیز n برابر می شود پس برای بدست آوردن تنش برابر سطح n برابر فرض می کنیم پس برای این سطح n از تنش بدست می آید:


در اجاب می آوریم و بدست می آوریم که تنش در سطح یکی n برابر می شود تا سطح مقابل بدست آید (سطح n برابر می دهیم ارتفاع یا همان y افزایش نیابد).




$$\frac{E_2}{E_1} = n \text{ (الف)}$$



$$\frac{E_1}{E_2} = n \text{ (ب)}$$



توجه: اگر تنش n در ناحیه 1 و 2 محاسب شود که باشد جواب حاصل n باید یکبار دیگر ضرب در n کرد تا عدد واقعی بدست آید در غیر این صورت همان عدد جواب است.



مثال) قطعه از ورق با ضخامت 25 mm بر روی سازه

$$E = 200 \text{ GPa}$$

(بغل باریک و دوری)

$$\delta_{Ac} = ?$$

(از نیروی وزن ورق قطعه سازه)

فنا متغیر سطح مقطع است چون وزن کربن است
ضمیم کنیم


1500 (میلیمتر)

$$\frac{50}{6} = \frac{AC}{25} \Rightarrow W = \frac{1}{6} \times$$


$$A = W \times 25$$

۳۶

$$A = \frac{5}{6} \times$$



* حدود انتقال از 3000 تا 4500 می باشد برآورد می کنیم فقط با در 3000 قرار دارد و چون اختلاف طول فقط ۱۰۰۰ می باشد B تا D است پس حدود در همین فاصله تغییر می کند.




۵/۶

کنیم

Composite



مقاومت مصالح



$$E_w = 12.5 \text{ GPa}$$

فشار

$$E_s = 200 \text{ GPa}$$

$$M = 50 \text{ kNm}$$


؟ = مدالت کشش در حوض

؟ = تنش در لایه بالایی و سفلی فولاد

با فولاد به چوب تبدیل کرده بعد از فولاد در دو طرف چوب

$$n = \frac{E_s}{E_w} = \frac{200}{12.5} = 16$$

مقاومت



حال می توان کل سطح را با فولاد تبدیل کرد
از چوب فرض کرد که با فولاد به چوب تبدیل کردیم

برای راحتی محاسبات در یک محور را مناسب می کنیم

$$\bar{y} = \frac{\sum \bar{y} A}{\sum A} = \frac{(1.16)(3.2 \times 0.12) + 0}{3.2 \times 0.12 + 0.47 \times 0.3} = 0.050 \text{ m}$$

$$I = \frac{1}{12} (0.47)(0.3)^3 + (0.47 \times 0.3)(0.05)^2 + \frac{1}{12} (3.2)(0.12)^3 + (3.2 \times 0.12)(1.16 - 0.05)^2$$


$$\Rightarrow \underline{I = 2.19 \times 10^{-3} \text{ m}^4}$$

مدالت کشش در لایه بالایی چوب اتفاق می افتد چون بیشترین فاصله تا تار کششی دارد

$$\sigma_w = \frac{M C_2}{I} = \frac{50 \times 10^3 \times 0.2}{2.19 \times 10^{-3}} \Rightarrow \sigma_w = 4.57 \text{ MPa}$$

$$\sigma_s = n \frac{M C_1}{I} = 16 \times \frac{50 \times 10^3 \times 0.120}{2.19 \times 10^{-3}} \Rightarrow \sigma_s = 43.8 \text{ MPa}$$

تصور کنید: افزایش سطح فقط به موازات تار کششی صورت می گیرد و ارتفاع تغییر نمی کند.
تصور کنید: کار بر روی اصل این مبنا در تیرهای بتونی است.



فرض کنیم بر مقطع بتونی هموارها با آفرینانهای فولادی قرار دارد:

$$n = \frac{E_s}{E_c} \quad A_s = \text{سطح مقطع هر میلگرد} \times \text{تعداد میلگرد}$$

هوف در ابتدا متاسفانه a یعنی فاصله تا مرکز جرمی باشد:

$$\begin{aligned} \text{ممان بالایی} &= (b \times a) \times \frac{a}{2} \\ \text{ممان پایینی} &= n (A_s (d - a)) \end{aligned} \rightarrow (b \times a) \times \frac{a}{2} - n A_s (d - a) = 0$$

$$\rightarrow \frac{1}{2} b a^2 - n A_s a - n A_s d = 0 \rightarrow \begin{cases} a_1 \\ a_2 \end{cases} \begin{matrix} \text{هموارگی از} \\ \text{است.} \end{matrix}$$

برای پیدا کردن مقطع معادل در چنین حالتی از $\frac{b a^3}{12}$ به علت کوچکی در آفرینانها صرف نظر کردیم فقط $A d^2$ متاسبه می کنیم.


تقریباً در قسمت پایینی چون جرم در حال کشش است و بتون مقاومت کمی در مقابل میگذرانند از بتون صرف نظر می کنیم.

تقریباً: آلوده مقطع تغییرناهایی را دستگیر می کنیم:

$$\sigma = K \frac{M y}{I}$$

طرح ضریب تبدیل تنش

$$M = 36 \text{ KIP} \cdot \text{in}$$




$$\begin{aligned} E_c &= 3 \times 10^6 \text{ PSI} \\ E_s &= 30 \times 10^6 \text{ PSI} \end{aligned}$$

سوال: محاسبه تنش در بتون و فولاد؟

مقاومت مصالح

برای محاسبه در فاصله y از محور خنثی در این مثال دو تابع σ داریم که باید مقایسه شود تا آنی که یکی را به دست آوریم.

$$A_s = 2 \left[\frac{17}{4} \left(\frac{5}{8} \right)^2 \right] = 6.14 \text{ in}^2$$



$$n \approx \frac{E_s}{E_c} = 10 \rightarrow n A_s = 6.14$$

$$12n \left(\frac{n}{2} \right) - (6.14)(4-n) = 0 \rightarrow n = 1.575 \text{ in}$$

$$4 - n = 2.425$$

$$I = \frac{b n^3}{3} = \frac{12 n^3}{3}$$


$$I = \frac{1}{3} (12)(1.575)^3 + (6.14)(4-1.575)^2 = 51.7 \text{ in}^4$$

$$\sigma_c = \frac{M c_1}{I} = \frac{35 \times 1.575}{51.7 \text{ in}^4} \rightarrow \sigma_c = 1.066 \text{ KSI}$$

جواب قسمت I

II " "

$$\sigma_s = n \frac{M c_2}{I} = 10 \times \frac{35 \times 2.425}{51.7} \rightarrow \sigma_s = 16.42 \text{ KSI}$$



این قسمت هم که اگر
نیروهای کشش و
کشش در فضا است

مقدار M نسبتی به فاصله d دارد.

طبق اصل سوپر پوزیشن:

طریقه محاسبه:


$$\sigma_n = \frac{P}{A} + \left[\text{bending} \right] \sigma_n = (\sigma_n)_{\text{centric}} + (\sigma_n)_{\text{bending}}$$

[bending]
 $\sigma_n = -\frac{M y}{I}$

(Centric) همی

$$\tau_{xy} = \frac{P}{A} - \frac{My}{I}$$



تفسیر ۸: ممکن است تنش هتفی در قسمت دوم برعکس باشد و شکل تصویر زیور باشد.



هر وقت تار هتفی با مقدار دادن خودمون بالا برابر خود برستا هی دیو.

اگر جرم دارای صفحه تقارن نباشد (یا) گشتاور در صفحه تقارن قرار نگیرد :

* مثلاً در صنعت خودروها را مایل قرار می دهند (تا فاصله جرم تا مرکز سطح افزایش یابد) که در این حالت گشتاور دیگر در صفحه تقارن قرار نمی گیرد .



* فرض می کنیم تاخنج
بر محور z ها قرار -
داشت باشند ؟
و بردار $N.A$ و گشتاور
برهم منطبق باشند :

$$\sum F_x = 0 \rightarrow \int \sigma_x dA = 0 \quad (1)$$

$$\sum M_y = 0 \rightarrow \int z \sigma_x dA = 0 \quad (2)$$

$$\sum M_z = 0 \rightarrow \int (-y \sigma_x dA) = M \quad (3)$$


$$\sigma_x = -\sigma_m \frac{y}{c} \quad \text{و} \quad (2) \rightarrow$$

$\int$ ————— $\rightarrow$

* همان حاصلضرب وقتی صفر می شود که محوری که می خواهیم حول آن این همان را بگیریم محور اصلی باشد. مثلاً برای مقاطع متقارن - همان محورها متقارن می شوند محور اصلی را اگر یک محور تقارن داشت است.

غیر متقارن بود

* برای حل مسائل بردار گشتاور را بر روی z و y تصویر می کنیم و در هر حالت محاسبه می نماییم و سپس اصل *superposition* نتایج را با هم جمع می کنیم



یک

$$M_y = M \sin \theta$$

$$\begin{cases} \sigma_x = + \frac{M_y z}{I_y} \\ \sigma_x = - \frac{M_z y}{I_z} \end{cases}$$

چون M مثبت است که برای z های منفی کششی است (+)

موقعیت

$$\frac{M_y z}{I_y} = \frac{M_z y}{I_z} \rightarrow$$

$$y = \left(\frac{I_z}{I_y} \tan \theta \right) z$$


$$y = \tan \phi z$$

ϕ زاویه تار خنثی است که اگر I_z از I_y بزرگتر باشد


$\phi > \theta$ است و تار خنثی بالای بردار گشتاور قرار می گیرد و اگر I_z از I_y کوچکتر باشد برعکس. چون I_y و I_z مثبت هستند لذا $\tan \theta$ و $\tan \phi$ هم علامتند و لذا تار خنثی و بردار گشتاور همواره در یک ربع قرار می گیرند.

* به عبارت آن محوری که همان ایترس اش قوی تر است تارخنی را از خود دور می کند.

تنش مرکب « Combined stress »



* اگر نیروی P در مرکز سطح وارد نشود دو تا گشتاور هم بوجود می آید پس سه عامل داریم که تولید تنش می کنند که هر سه تنش نرمال است.




$$\sigma_x = \frac{P}{A} - \frac{M_z y}{I_z} + \frac{M_y z}{I_y}$$


* در امتحان پایان ترم حتماً از این قسمت سوالی خواهد آمد که در آن هر ۶ حالت تنش موجود باشد.

(V1)

مثال -



مطلوبه است :
 (a) توزیع تنش در مقطع ABCD
 (b) موقعیت تار خنثی در مقطع فوق



$$P = -64 \text{ kN}$$

$$M_y = -64 \times 0.15 = -9.6 \text{ kNm}$$

$$M_z = -64 \times (0.075 + 0.075) = -9.6 \text{ kNm}$$

$$A = (0.15)(0.3) = 0.045 \text{ m}^2$$

$$S_y = 2.25 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$S_z = 1.125 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$\sigma = \frac{Mc}{I} = \frac{M}{I/c} = \frac{M}{S}$$

(۷۳)

$$\sigma = \frac{P}{A} \pm \frac{M_z}{S_z} \mp \frac{M_y}{S_y} \Rightarrow$$


$$\sigma = \frac{-64}{45 \times 10^{-3}} \pm \frac{9.6}{1.125 \times 10^{-3}} \mp \frac{9.6}{2.25 \times 10^{-3}}$$

$$\sigma = (-1.42 \pm 8.53 \mp 4.27) \times 10^+3$$

(۷۴) :

$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma_A = (-1.42 - 8.53 - 4.27) 10^+3 = -14.22 \text{ MPa} \\ \sigma_B = (-1.42 - 8.53 + 4.27) 10^+3 = -5.68 \text{ MPa} \\ \sigma_C = (-1.42 + 8.53 + 4.27) 10^+3 = +11.38 \text{ MPa} \\ \sigma_D = (-1.42 + 8.53 - 4.27) 10^+3 = +2.84 \text{ MPa} \end{array} \right.$$

* برای یافتن توزیع تنش گرافیکی عمل می کنیم :



* در دو نقطه که تنش
صفر است تار خنثی از آن
در نقطه می گذرد.


$$CE = 100 \text{ mm}$$

$$AF = 125 \text{ mm}$$

* از تشابه هندسی مثلثها :



نیروهای برشی (V_z و V_y) :

(۷۳)



(بارگذاری جانبی)

* باید دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی را رسم کنیم.





$$\begin{aligned} \sum F_y = 0 & \rightarrow \int \tau_{xy} dA = -V \\ \sum F_z = 0 & \rightarrow \int \tau_{xz} dA = 0 \end{aligned}$$



$$M = P \cdot x$$

$$\sigma = - \frac{M y}{I} = - \frac{P \cdot x y}{I}$$



$$\sigma_x dA = - \frac{P x y}{I} dA$$

$$\sum F_x = 0 \rightarrow H - \int \frac{P x y}{I} dA = 0$$

$$H = \frac{P x}{I} \int_{y=y_1}^{y=c} y dA \quad \text{Q}$$

(Q) همان سطح آن قسمت از تیر است که می‌خواهیم برش کنیم با چه نیروئی چسب آن کنده می‌شود، یا با چه نیروئی توسط ابزار برش کنده می‌شود :



$$Q = \int_{y=y_1}^{y=c} y dA = A \bar{y}$$

$$H = \frac{P \cdot Q}{I} \cdot x \quad \text{نیروی برشی}$$

$$q = \frac{H}{x} = \frac{P Q}{I} \quad \text{Shear Flow} \quad \text{جریان برش}$$

* در شرایطی که انواع بارهای گسترده و متمرکز را داریم بجای P نیروی برش لازم در هر مقطع را از روی دیاگرام یافته و قرار می‌دهیم.

* برای طراحی ب تنش برشی احتیاج داریم :



* به فرض قسمت فوقانی را بر می داریم (مطابق شکل) :

$$\Delta A = t \Delta x$$

$$q_v = \frac{VQ}{I}$$

$$\Delta H = q_v \Delta x = \frac{VQ}{I} \Delta x$$

$$\tau_{ave} = \frac{\Delta H}{\Delta A} = \frac{VQ \times \Delta x}{I \times t \times \Delta x} \rightarrow$$

$$\tau_{ave} = \frac{VQ}{It}$$

* I - برای کل سطح مقطع مناسب می شود .

* Q - فقط معان اول سطح هاشور خورده است .


* I و Q هر دو نسبت به N.A مناسب می شوند .

* اگر بجای چسب میخ داشتیم باز هم نیروی برشی را حساب می کنیم و تعداد میخها را هم حساب کرده و نیرو را بر تعداد ۲ تا تقسیم می کنیم تا مشخص شود هر میخ چقدر نیروی برشی را تحمل می کند .

برای حل هر مسئله :

- ۱- یافتن مرکز سطح.
- ۲- یافتن تار خنثی.
- ۳- مشخص کردن سطح هاشور خورده و تعیین $\bar{y}$ برای آن.
- ۴- محاسبه I برای کل سطح مقطع.

مثال -



$$* \quad \bar{y} = \frac{1}{2} (c + y) \quad \leftarrow \quad \left\langle \frac{c-y}{2} + y \right\rangle = \bar{y}$$

$$* \quad \theta = A' \bar{y} = b(c-y) \times \frac{1}{2} (c+y)$$

$$* \quad \theta = \frac{1}{2} b (c^2 - y^2)$$

$$* \quad I = \frac{bh^3}{12} = \frac{2}{3} bc^3$$


$$\tilde{I}_{xy} = \frac{V\theta}{I\bar{z}} = \frac{3}{4} \frac{c^2 - y^2}{bc^3} V \quad \xrightarrow{A=2bc} \quad \text{کل سطح مقطع}$$

$$\tilde{I}_{xy} = \frac{3}{2} \frac{V}{A} \left(1 - \frac{y^2}{c^2} \right)$$

* در بحث بارگذاری جانبی لایه‌ای که روی تار خنثی قرار گرفته - بیشترین مکان سطح را دارد و لذا بیشترین تنش برشی را دارد.


« برای مقطع مستطیل »
$$(\tau_{xy})_{max} = \frac{3}{2} \frac{V}{A}$$

* لذا از این پس از فرمول « قیو فوق بجای فرمول $\tau = \frac{V}{A}$ که در فصل (۲) بیان شد استفاده می‌کنیم. (برای سایر مقاطع هم محاسبه می‌شود)





* چون در معادله y^2 داریم لذا توزیع تنش برشی در مقاطع مستطیلی به صورت سهمی است.

توزیع تنش در تیر آهنها :




* برای تقویت تیر آهن در برابر خمش بالهای آن و برای آن دسته شده باید کاره تدابیر را اتخاذ کنیم



در اتصال α - $\theta = A \bar{y}_1 = (0.100)(0.020)(0.0417) = 83.4 \times 10^{-6} \text{ m}^3$
 $I = 8.63 \times 10^{-6} \text{ m}^4$
 $\tau = \frac{V \theta}{I} = \frac{1500 \times 83.4 \times 10^{-6}}{8.63 \times 10^{-6}} = 725 \text{ KPa}$


مثال - ۳



* در صفحه‌ای به فاصله ۶۰ از سر میل و در اُلتای H و K تنشها را پیدا کنید.

$F = P_1 = 15 \text{ kN}$	نیروی دژمال
$V = P_2 = 18 \text{ kN}$	" برشی
$T = P_2 \cdot a = 900 \text{ N.m}$	گشتاور پیچشی
$M_y = P_1 \cdot a = 750 \text{ N.m}$	گشتاور خمشی
$M_z = P_2 \cdot b = 1080 \text{ N.m}$	" "

مجموعه عوامل -



* $A = \pi c^2 = 1.257 \times 10^{-3} \text{ m}^2$
* $I_y = I_z = \frac{1}{4} \pi c^4$ $= 125.7 \times 10^{-9} \text{ m}^4$
* $J = \frac{1}{2} \pi c^4 =$ $251.3 \times 10^{-9} \text{ m}^4$
* $t = 40 \text{ mm}$ ضخامت

(۸۰)

$$\sigma_x = (\sigma_x)_{\text{centric}} + (\sigma_x)_{\text{bending}}$$

تنش $\rightarrow H$:

$$\sigma_x = -\frac{F}{A} - \frac{M_z c}{I_z} = \frac{-15 \times 10^3}{1.257 \times 10^{-3}} - \frac{1080 \times (0.02)}{125.7 \times 10^{-9}}$$

$$\ast \sigma_x = -183.8 \text{ MPa}$$

(0.02 - فاصله تا تار خنثی)


$$\ast \tau_{xz} = (\tau_{xz})_{\text{TWIST}} = \frac{T \cdot c}{J} = \frac{900 \times 0.02}{251.3 \times 10^9} = 71.6 \text{ MPa}$$

$$\sigma_x = -\frac{F}{A} + \frac{M_y c}{I_y} \rightarrow$$

تنش $\rightarrow K$:

$$\ast \sigma_x = 107.4 \text{ MPa}$$

$$\tau_{xy} = (\tau_{xy})_{\text{shear}} - (\tau_{xy})_{\text{TWIST}}$$



$\ast$ فرض می کنیم قسمت بالا می خواهد کنده شود و آن می شود سطح ها شور خورده.

$$\ast \theta = \frac{1}{2} R c^2 \times \frac{4c}{3R} = \frac{2}{3} c^3 = 5.33 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$(\tau_{xy})_{\text{shear}} = \frac{V \theta}{I t} = \frac{18 \times 10^3 \times 5.33 \times 10^{-6}}{125.7 \times 10^{-9} \times 0.04} = 19.1 \text{ MPa}$$


«shear»

$$(\tau_{xy})_{\text{TWIST}} = 71.6$$

«TWIST»

$$\Rightarrow \ast \tau_{xy} = 19.1 - 71.6 = -52.5 \text{ MPa}$$

مثال - ۴ -



یک تیر چوبی دایره
با مقطع مستطیلی
بردار گشتاور در صفحه‌ای اثر
می‌کند که با قائم زاویه 30°
می‌سازد.

- ۱ - حداکثر تنش در تیر
۲ - زاویه تار خنثی با افق

(اگر نیرو هم بدهند روش حل همین است.)

$$M_z = 200 \cos 30^\circ = 173.2 \text{ N.m}$$

$$M_y = 200 \sin 30^\circ = 100 \text{ N.m}$$

$$I_z = \frac{1}{12} (0.04)(0.09)^3 = 2.43 \times 10^{-6} \text{ m}^4$$


$$I_y = \frac{1}{12} (0.09)(0.04)^3 = 0.480 \times 10^{-6} \text{ m}^4$$

* حداکثر تنش در نقطه A است که هم برای M_y کشیده می‌شود و هم برای M_z . (جهت گشتاورهای M_z و M_y را با قانون دست راست می‌توانیم بیابیم و نقاطی را که کشیده یا فشرده می‌شوند یعنی بالا و پایین تار خنثی مربوط به هر محور را مشخص می‌کنیم).

$$\begin{cases} \sigma_1 = \frac{M_z y}{I_z} = \frac{173.2 \times 0.045}{2.43 \times 10^{-6}} = 3.21 \text{ MPa} \\ \sigma_2 = \frac{M_y z}{I_y} = \frac{100 \times 0.02}{0.480 \times 10^{-6}} = 4.17 \text{ MPa} \end{cases}$$


* حداکثر تنش فشاری - مقدار با علامت منفی در نقطه

$$* \tan \phi = \frac{I_z}{I_y} \tan \theta = \frac{432}{4800} \times \tan 30 = 2.92$$




* همان محوری که است N.A را از خود می راند.

مرکز برش -



$$F \cdot h = V \cdot e$$

$$e = \frac{F \cdot h}{V}$$




(جریان) $\tau \cdot t$

$$F = \int_A^B \tau \cdot t \cdot ds$$

$$V = \int_B^C \tau \cdot t \cdot ds$$

مثال - یک ناودانی دایره . مرکز برش آن مطلوب است .



$$* \quad \gamma = \frac{V\theta}{I} = \frac{V \cdot s \cdot t \cdot h}{2I}$$

$$F = \int_0^b \gamma ds$$

$$F = \int_0^b \frac{V s t h}{2I} ds$$

$$F = \frac{V t h}{2I} \int_0^b s ds$$

$$F = \frac{V t h b^2}{4I}$$

$$e = \frac{Fh}{V} = \frac{V t h b^2 h}{4I V} = \frac{t h^2 b^2}{4I}$$

$$I = \frac{1}{12} t h^3 + 2 \left[\frac{1}{12} b t^3 + b t \left(\frac{h}{2} \right)^2 \right]$$

$$I = \frac{1}{12} t h^2 (6b + h)$$

→

$$e = \frac{3b^2}{6b + h}$$

→

$$e = \frac{b}{2 + \frac{h}{3b}}$$

* برای محاسبه I یک مستطیل عمودی دایره و دو مستطیل افقی که هر یک را محاسبه می کنیم و برای افقی ها انتقال Ad^2 را هم داریم.

